



第 34 図　盛岡城跡の植生と遺構との重複関係




第 35 図　本丸の植生と遺構との重複関係



第 36 図　二ノ丸の植生と遺構との重複関係




第 37 図　三ノ丸の植生と遺構との重複関係



第 38 図　淡路丸東側・鉛蔵跡北側の植生と遺構との重複関係




第 39 図　淡路丸西側・榊山稲荷曲輪・孫蔵跡の植生と遺構との重複関係



第 40 図　台所跡の植生と遺構との重複関係




第 41 図　本蔵跡東側の植生と遺構との重複関係



第 42 図　本蔵跡西側の植生と遺構との重複関係




第 43 図　本新蔵跡の植生と遺構との重複関係




第 44 図　鶴ヶ池北側の植生と遺構との重複関係



第 45 図　鶴ヶ池南側（１）の植生と遺構との重複関係




第 46 図　鶴ヶ池南側（２）の植生と遺構との重複関係



第 47 図　亀ヶ池北側の植生と遺構との重複関係



第 48 図　亀ヶ池南側の植生と遺構との重複関係



第 49 図　櫻山神社周辺の植生と遺構との重複関係




第 50 図　盛岡東警察署から望む盛岡城跡



第 51 図　不明門跡から望む二ノ丸と本丸



第 52 図　亀ヶ池から望む三ノ丸



第 53 図　毘沙門橋から望む淡路丸